

FX-2000



MONTAGE SUR PRESSE

Mesure en continu



HUMIDIMÈTRE À FOIN *FX-2000*

- Lecture directe continue de l'humidité du foin et de la paille par un capteur à deux électrodes monté dans la presse.
- Affichage rétro-éclairé, indique pendant 2 secondes la moyenne de 8 mesures puis la mesure la plus élevée parmi les 8 mesures formant la moyenne. Les résultats sont actualisés toutes les 4 secondes.
- Alarme sonore de dépassement d'humidité.
- Fourni avec capteur #1986 pour presse, câble, gabarit de montage et câble d'alimentation batterie.
- Plage de mesure : 6 à 40 %
- Mémoire 100 résultats en mode portable, affiche le nombre de mesures, la moyenne et la valeur la plus élevée.
- Les accessoires des autres modèles se montent sur le FX-2000 pour contrôler en mode manuel le fourrage stocké.
- Alimentation - sur machine 12 volts
- en mode manuel 1 pile 9 volts.
- Dimensions : 190 x 45 x 30mm

TESTEURS D'HUMIDITÉ DELMHORST POUR FOIN ET PAILLE

F-2000



Mesure : Affiche le pourcentage d'humidité.



Test: Affiche le nombre et la moyenne des résultats mémorisés (max. 100). Affiche la valeur la plus élevée. Efface les résultats en mémoire.

Alarme (bouton rond à droite) : Affiche le seuil d'alarme et permet de l'augmenter.

Alarme (bouton rond à gauche) : Affiche le seuil d'alarme et permet de le diminuer.

HUMIDIMÈTRE À FOIN *F-2000*

- Lecture directe de l'humidité sur foin, paille et chanvre.
- Plage de mesure : 6 à 40 %
- Mémoire des résultats et affiche le nombre de mesures mémorisées, la moyenne et la valeur max.
- Autotest pour vérification du réglage et de la pile.
- Alimentation : 1 pile 9 volts.
- Dimensions : 190 x 45 x 30 mm Poids net : 0,450 Kg
- Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre (boîtier F-2000).

DELMHORST
Equipe les constructeurs
N° 1 aux USA


COFFRET F-2000 comprenant :
F-2000 Boîtier électronique.
1 Coffret de transport #2498
1 Poignée porte sonde #H-3
1 Sonde à pointes courtes #831
1 Sonde de mesure 25cm #830-2
ou (à préciser à la commande)
1 Sonde de mesure 45cm #830-3

ACCESSOIRES



H-3 POIGNÉE

Permet le montage des sondes 830, de 25 cm à 90 cm de longueur et de la sonde 831 pour foin et paille en vrac. Se connecte sur le boîtier électronique.



SONDE 1986 POUR PRESSE, pour le contrôle continu pendant le pressage. Un câble relie la sonde installée dans la presse au boîtier électronique dans la cabine. Peut-être utilisée avec tous les modèles. Le FX-2000 est particulièrement adapté pour le fonctionnement



SONDES 830 à monter sur la poignée H-3. 25cm pour balle standard et haute densité 45cm pour grande balle carrée et balle ronde



SONDE 831 à pointes courtes à monter sur la poignée H-3 pour tester le foin et la paille en vrac.



COFFRET comprenant F-2000, poignée H-3, sonde 830-2 de 25cm et sonde 831 à pointe courtes.

Existe aussi pour F-6 et pour FX-2000 avec en supplément sonde 1986 pour presse.



SONDE pour montage direct sur le boîtier.

Ref 1235 : 25 cm

Ref 830-3/C-168 : 45cm

SWANTECH

F-6



Mesure : Affiche le pourcentage d'humidité.



Test: Vérifie l'étalonnage de l'instrument.

HUMIDIMÈTRE À FOIN F-6

- Lecture directe de l'humidité sur foin, paille et chanvre
- Plage de mesure : 6 à 30% ou 13% à 40%
- Autotest pour vérification du réglage et de la pile
- Alimentation : 1 pile 9 volts
- Dimensions : 190 x 45 x 30mm Poids net : 0,450 Kg
- Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre (boîtier F-6)

COFFRET F-6 comprenant :

Un boîtier électronique pour mesure de 6% à 30% d'humidité ou 13% à 40%

(à préciser à la commande)

1 Coffret de transport #2498

1 Poignée porte sonde #H-3

1 Sonde à pointes courtes #831

1 Sonde de mesure 25cm #830-2

ou (à préciser à la commande)

1 Sonde de mesure 45cm #830-3